



UKÁZKY Z PASPORTŮ VO


[illegible]

UKÁZKY Z PASPORTŮ VO


Příloha č. 3 – náhledy fotografií světelných bodů a rozvaděčů



UKÁZKY Z PASPORTŮ VO



UKÁZKY PASPORTŮ VO



ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



89

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA

- ✖ Zjistitelné v terénu
- ✖ Zjistitelné při propočtech



90

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA

- ✖ Na první pohled viditelné
 - + Poškozená svítidla
 - ✖ Kryty, difuzory, zaplavená...
 - + Nevhodné světelné zdroje
 - + Neřemeslně provedené úpravy
 - + Poškozené stožáry, patice
 - ✖ Vnější silou, korozí, výrobní vady...
 - + Chybějící uzemnění stožárů
 - + Nedostatečné krytí el. výbroje

91

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA

- ✖ Na první pohled neviditelné
 - + Neoprávněné odběry
 - + Absence revizí, zanedbaná údržba
 - ✖ Nedotažené kontakty atp.
 - + Napájení jiných zařízení než VO z RVO
 - + Neoprávněně účtované servisní úkony (velikosti zdrojů)
 - + Trvale rozsvícené vnitřní osvětlení RVO
 - + Velké úbytky napětí na vedení
 - + Předimenzované hl. jištění před elektroměry

Podrobněji: <http://www.e-c.cz/index.php?page=news&id=155>

92

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



HPS 70 W ... 5 900 ÷ 6 600 lm
KZ 18 ÷ 20 W ... 1 100 ÷ 1500 lm ⇒ 6× a 4× méně!


94

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



95

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



96

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



97

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA




98

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



99

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA




100

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA




101

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



102

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



103

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA



104

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI PASPORTIZACI A ZPRACOVÁNÍ EA




105



ZÁVĚR


107

KDO SE PODÍLÍ NA ZPRACOVÁNÍ PVO?



108

HTTP://WWW.KATALOGVO.CZ



109



DĚKUJI ZA POZORNOST!




Martin Škopek
tel.: 603 320 822
martin@e-c.cz, www.e-c.cz

	Ing. Martin Škopek, Ph.D. jednatel energetický auditor soudní znalec	Energy Consulting Service, s.r.o. Alešova 21 • 370 01 České Budějovice IČ: 28062868 • DIČ: CZ28062868 ID datové schránky: i4i38z5 www.e-c.cz	Office: telefon: +420 386 351 778 fax: +420 386 351 778 mobil: +420 603 320 822 e-mail: martin@e-c.cz
---	---	--	--

Společnost zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 15031